



**RAPPORTO DI LAVORO
WORK REPORT**

DATA
13.06.2022

NR. DOCUMENTO
RV 30001125232

PAG.
SHEET
1

DI
OF
1

Leonardo Helic. - Cs.Costa R.G

N. 66035470

DATA 30.03.2022

WBS 4802611774

PROPRIETARIO/ESERCENTE LEONARDO MALAYSIA
CUSTOMER

DENOMINAZIONE GEARBOX ASSY MAIN
PART NAME

P/N IN 3G6320A00134 **S/N IN** 672
P/N OUT 3G6320A00134 **S/N OUT** 672

ORE TOTALI 00:00 **ORE D.U.R.NEW**
TOTAL TIME *T.S.O.*

SBARCATO DA STORE
REMOVED FROM

CAUSA
REASON

Long Store

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
MAINTENANCE OPERATIONS

Repaired
Performed disassembly at sub-assembly level, visual inspection,
reassembly, running-in, post-running inspection, leak testing, sealing
and painting.

MANUALI di RIFERIMENTO
REF. MANUALS

AW139 I.E.T.P. issue 40th issued 10 Dec.2021
Updated 07 Mar.2022

BOLLETTINI TECNICI/P.A. APPLICATI
TECNICAL BULLETINS AND AIRWORTHINESS / DIRECTIVES COMPLIED WITH

AW139-B.T. 303 (A.D.2016-0255/R1)(AD FAA 2019-19-04);344;
609A (A.D.2021-0121);655

MODIFICHE
MODIFICATIONS

///

Questo rapporto è costituito da n. fogli
This report consists of n. sheets

LUOGO E DATA
PLACE AND DATA

CERTIFYING STAFF
FIRMA(SIGNATURE)

CONTROLLORE
FIRMA(SIGNATURE)

AUTORIZZAZIONE
AUTHORIZATION

Leonardo Helic. - Cs.Costa R.G

N. 66035470

DATA 30.03.2022

WBS 4802611774

**SOSTITUZIONI
REPLACEMENT**

REF.ASSY GEARBOX ASSY MAIN

P/N 3G6320A00134

S/N 672

P/N E DENOMINAZIONE
P/N AND PART NAME

N.PEZZI
N.PIECES

MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE
REASON OF SOSTITUTION

3G6320A21051
BAFFLE OIL MAST

1,000

046 RIMESSA IN EFFICIENZA
SERVICEABLE RELEASE
ADD

3G6320A21131
PLATE RETAIN ASSY

5,000

046 RIMESSA IN EFFICIENZA
SERVICEABLE RELEASE
ADD

NAS1802-3-20
VITE

10,000

046 RIMESSA IN EFFICIENZA
SERVICEABLE RELEASE
ADD

NAS1149C0332R
RONDELLA

10,000

046 RIMESSA IN EFFICIENZA
SERVICEABLE RELEASE

3G6320V04453
FILTER, ELEMENT

1,000

059 USURA
WEAR

PROPOSTE DI RECUPERO / REPAIR PROPOSAL
LCD-USUR G200

3G6320L00151
SEAL PTFE 28X48X7

1,000

059 USURA
WEAR

PROPOSTE DI RECUPERO / REPAIR PROPOSAL
LCD-USUR G200

A866A55803W
GUARNIZIONE AD ANELLO

2,000

059 USURA
WEAR

PROPOSTE DI RECUPERO / REPAIR PROPOSAL
LCD-USUR G200

A866A31603W
GUARNIZIONE AD ANELLO

2,000

059 USURA
WEAR

LUOGO E DATA
PLACE AND DATA

CERTIFYING STAFF
FIRMA(SIGNATURE)

CONTROLLORE
FIRMA(SIGNATURE)

AUTORIZZAZIONE
AUTHORIZATION

RAPPORTO DI LAVORO WORK REPORT		DATA 13.06.2022	NR. DOCUMENTO RV 30001125232	PAG. SHEET 2	DI OF 3
Leonardo Helic. - Cs.Costa R.G					
N. 66035470	DATA 30.03.2022	WBS 4802611774			
SOSTITUZIONI <i>REPLACEMENT</i>					
REF.ASSY GEARBOX ASSY MAIN		P/N 3G6320A00134	S/N 672		
P/N E DENOMINAZIONE <i>P/N AND PART NAME</i>	N.PEZZI <i>N.PIECES</i>	MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE <i>REASON OF SOSTITUTION</i>			
PROPOSTE DI RECUPERO / REPAIR PROPOSAL <i>LCD-USUR G200</i>					
A866A31802W GUARNIZIONE AD ANELLO	1,000	059 USURA WEAR			
PROPOSTE DI RECUPERO / REPAIR PROPOSAL <i>LCD-USUR G200</i>					
3G6320A04651 WASHER,BOLT SPIDER	10,000	059 USURA WEAR			
PROPOSTE DI RECUPERO / REPAIR PROPOSAL <i>LCD-USUR G200</i>					
3G6320A09152 NUT, BEARING LOCK	5,000	003 APPLICAZIONE P.T./B.T. P.T. / B.T. APPLICATION OUT P/N:3G6320A09151 S/N:DAT1652;DAT1650;DAT1730;DAT1740;DAT1651			
PROPOSTE DI RECUPERO / REPAIR PROPOSAL <i>LCD-USUR G200</i>					
3K6320V02053 BUSH ASSY, GIMBAL	4,000	059 USURA WEAR			
PROPOSTE DI RECUPERO / REPAIR PROPOSAL <i>LCD-USUR G200</i>					
3K6320A06051 WASHER, CUP LOCK SPINNER NUT	2,000	059 USURA WEAR			
PROPOSTE DI RECUPERO / REPAIR PROPOSAL <i>LCD-USUR G200</i>					
3K6320V00952 FACE SEAL ASSY	2,000	059 USURA WEAR S/N:KHI-REX-P96;KHI-REX-P98			
PROPOSTE DI RECUPERO / REPAIR PROPOSAL <i>LCD-USUR G200</i>					
3K6320V00154	2,000				

Leonardo Helic. - Cs.Costa R.G	RAPPORTO DI LAVORO WORK REPORT	DATA 13.06.2022	NR. DOCUMENTO RV 30001125232	PAG. SHEET 3	DI OF 3
--------------------------------	---	---------------------------	--	---------------------------	----------------------

N. 66035470	DATA 30.03.2022	WBS 4802611774
--------------------	------------------------	-----------------------

SOSTITUZIONI REPLACEMENT		
REF.ASSY GEARBOX ASSY MAIN	P/N 3G6320A00134	S/N 672

P/N E DENOMINAZIONE P/N AND PART NAME	N.PEZZI N.PIECES	MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE REASON OF SOSTITUTION
---	----------------------------	---

BRG BALL,DUPLEX SET INPUT PINION		003 APPLICAZIONE P.T./B.T. P.T. / B.T. APPLICATION S/N:KHI-SNFA-14187;KHI-SNFA-14185
----------------------------------	--	--

Leonardo Helic. - Cs.Costa R.G

N. 66035470

DATA 30.03.2022

WBS 4802611774

PRINCIPALI COMPONENTI INSTALLATI SULL' ASSIEME

MAIN COMPONENTS INSTALLED ON THE ASSEMBLY

(CON LIMITI DI VITA E/O REQUISITI DI ISPEZIONE)

(WITH RETIREMENTS LIFE AND/OR INSPECTION REQUIREMENTS)

REF.ASSY GEARBOX ASSY MAIN

P/N 3G6320A00134

S/N 672

DENOMINAZIONE PART NAME	P/N	S/N	ORE TOTALI	ORE D.U.R.	TOTAL TIME	T.S.O.
NUT, BEARING LOCK		3G6320A09152	DAT5513		00:00	NEW
NUT, BEARING LOCK		3G6320A09152	DAT5514		00:00	NEW
NUT, BEARING LOCK		3G6320A09152	DAT5515		00:00	NEW
NUT, BEARING LOCK		3G6320A09152	DAT5516		00:00	NEW
NUT, BEARING LOCK		3G6320A09152	DAT5517		00:00	NEW
GIMBAL SUPPORT ASSY		3K6320A01132	KHI-NPC-581		00:00	NEW
GIMBAL SUPPORT ASSY		3K6320A01132	KHI-NPC-580		00:00	NEW
UPPER FITTING ASSY		3G6330A00234	V2589		00:00	NEW
UPPER FITTING ASSY		3G6330A00234	V2591		00:00	NEW
UPPER FITTING ASSY		3G6330A00234	V2594		00:00	NEW
UPPER FITTING ASSY		3G6330A00234	V2597		00:00	NEW
SHAFT, MAIN ROTOR		3G6320A01854	V542		00:00	NEW
CASE, TOP ASSY		3G6320A01035	V478		00:00	NEW
CASE, MAIN ASSY		3G6320A02738	V419		00:00	NEW
ANTITORQUE BEAM ASSY		3G6330A00532	LMA0416		00:00	NEW
PUMP, LUBRICATION		3G6320V04252	1715		00.00	NEW
PUMP, LUBRICATION		3G6320V04252	1740		00.00	NEW

LUOGO E DATA
PLACE AND DATA

CERTIFYING STAFF
FIRMA(SIGNATURE)

CONTROLLORE
FIRMA(SIGNATURE)

AUTORIZZAZIONE
AUTHORIZATION



**RAPPORTO DI LAVORO
WORK REPORT**

DATA
13.06.2022

NR. DOCUMENTO
RV 30001125232

PAG.
SHEET
1

DI
OF
1

Leonardo Helic. - Cs.Costa R.G

N. 66035470

DATA 30.03.2022

WBS 4802611774

REF.ASSY GEARBOX ASSY MAIN

P/N IN 3G6320A00134
P/N OUT 3G6320A00134

S/N IN 672
S/N OUT 672

NOTE
NOTES

Applied "variant" p/n 3G6306P01611

LUOGO E DATA
PLACE AND DATA

CERTIFYING STAFF
FIRMA(SIGNATURE)

CONTROLLORE
FIRMA(SIGNATURE)

AUTORIZZAZIONE
AUTHORIZATION

ENTE ORIGINATORE DOCUMENTO Qualità revisione gruppi C.Costa			
PN 3G6320A00134	LINEA PRODOTTO 39 - Linea A139	NR. O.L. 66035470	
DENOMINAZIONE PN GEARBOX ASSY MAIN		REV. DIS.	U.M. N
W.B.S. 4802611774		ORIGINATORE DOC. <i>Fabrizio Colombo</i>	
MATR. ELICOTT. STORE		COORDINATORE	
DATA CHIUSURA DOCUMENTO		RESPONSABILE QUALITA'	
DIFETTO 0001	046 <i>RIMESSA IN EFFICIENZA</i>		
ADD			
DIFETTO 0002	046 <i>RIMESSA IN EFFICIENZA</i>		
ADD			
DIFETTO 0003	046 <i>RIMESSA IN EFFICIENZA</i>		
ADD			
DIFETTO 0004	046 <i>RIMESSA IN EFFICIENZA</i>		
DIFETTO 0006	059 <i>USURA</i>		
ATTIVITA'	<i>G200 Altro (vedi note)</i>		
DIFETTO 0007	059 <i>USURA</i>		
ATTIVITA'	<i>G200 Altro (vedi note)</i>		
DIFETTO 0008	059 <i>USURA</i>		
ATTIVITA'	<i>G200 Altro (vedi note)</i>		
DIFETTO 0009	059 <i>USURA</i>		
ATTIVITA'	<i>G200 Altro (vedi note)</i>		

DIFETTO 0010

059 USURA

ATTIVITA'

G200 Altro (vedi note)

DIFETTO 0011

059 USURA

ATTIVITA'

G200 Altro (vedi note)

DIFETTO 0012

003 APPLICAZIONE P.T./B.T.

OUT P/N:3G6320A09151
S/N:DAT1652;DAT1650;DAT1730;DAT1740;DAT1651

ATTIVITA'

G200 Altro (vedi note)

DIFETTO 0013

0001 Componente installato

DIFETTO 0014

0001 Componente installato

DIFETTO 0015

0001 Componente installato

DIFETTO 0016

0001 Componente installato

DIFETTO 0017

0001 Componente installato

DIFETTO 0018

059 USURA

ATTIVITA'

G200 Altro (vedi note)

DIFETTO 0019

059 USURA

ATTIVITA'

G200 Altro (vedi note)

* PGM *Verifica proprietà materiali*
OL 66105855

ENTE

IT40GESGG1

DATA PREVISTA CHIUSURA 14.06.2022

DATA CHIUSURA
RESPONSABILE

14.06.2022

Pietro Raffaele Scumaci**DESCRIZIONE CHIUSURA AVVISO**

Repaired
Performed disassembly at sub-assembly level, visual inspection,
reassembly, running-in, post-running inspection, leak testing, sealing
and painting.

DATA : 07.07.2022

NR. PERIZIA : 30001125232

OGGETTO : ELICOTTERO A129 M.M./ NC STORE

P/N : 3G6320A00134 GEARBOX ASSY MAIN