



## PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA'

### SOGGETTO - OGGETTO:

Elicotteri Agusta A 109A7AII/C/E/K2 - Rotore coda  
Ispezione assieme mozzo e pale

### RIFERIMENTI:

#### -Documentazione della Ditta Costruttrice:

AgustaWestland	BT 109-117
AgustaWestland	BT 109K-36
AgustaWestland	BT 109EP-36

#### - Prescrizioni Estere:

N. 2003-214 del 26-06- 2003
-----------------------------------

Rev. 0
--------

P.A. Ripetitiva: NO
---------------------------

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 27 Giugno 2003

#### SCADENZA:

Agusta A 109A/AII/C:

Come indicato alla voce "esecuzione" del Bollettino Tecnico Agusta 109-117 del 24/6/2003, a partire dalla data di entrata in vigore della presente PA, se non già eseguito.

Agusta A 109K2:

Come indicato alla voce "esecuzione" del Bollettino Tecnico Agusta 109K-36 del 24/6/2003, a partire dalla data di entrata in vigore della presente PA, se non già eseguito.

Agusta A 109E:

Come indicato alla voce "esecuzione" del Bollettino Tecnico Agusta 109EP-36 del 24/6/2003, a partire dalla data di entrata in vigore della presente PA, se non già eseguito.

#### APPLICABILITA':

Tutti gli elicotteri Agusta A 109A, A109AII, A109C, A109K2 e A109E.

#### DESCRIZIONE:

Agusta A 109A/AII/C:

Si prescrive l'esecuzione delle ispezioni richieste dal Bollettino Tecnico Agusta 109-117 del 24/6/2003 in accordo con le procedure in esso specificate, entro i termini di esecuzione stabiliti alla voce "SCADENZA" della presente PA, se non già eseguito.

Agusta A 109K2:

Si prescrive l'esecuzione delle ispezioni richieste dal Bollettino Tecnico Agusta 109K-36 del 24/6/2003 in accordo con le procedure in esso specificate, entro i termini di esecuzione stabiliti alla voce "SCADENZA" della presente PA, se non già eseguito.

Agusta A 109E:

Si prescrive l'esecuzione della modifica richiesta dal Bollettino Tecnico Agusta 109EP-36

del 24/6/2003 in accordo con le procedure in esso specificate, entro i termini di esecuzione stabiliti alla voce "SCADENZA" della presente PA, se non già eseguito.

ENGLISH TRANSLATION:

In case of any difficulty reference shall be made to the Italian original text.

Airworthiness Directive 2003-214 dated June 26, 2003.

Effective date: June 27, 2003.

Applicability:

All Agusta A 109A, A109AII, A109C, A109K2 and A109E helicopters.

Compliance:

Agusta A 109A/AII/C

As established in Bollettino Tecnico 109-117 dated 24/6/2003, as of the effective date of this AD unless already accomplished.

Agusta A 109K2:

As established in Bollettino Tecnico 109K-36 dated 24/6/2003, as of the effective date of this AD unless already accomplished.

Agusta A 109E

As established in Bollettino Tecnico 109EP-36 dated 24/6/2003, as of the effective date of this AD unless already accomplished.

Reference:

Agusta Bollettino Tecnico 109-117 dated June 24, 2003

Agusta Bollettino Tecnico 109K-36 dated June 24, 2003

Agusta Bollettino Tecnico 109EP-36 dated June 24, 2003.

Subject:

Tail rotor hub and blades assembly installation

P/N 109-0131-02 or P/N 109-8131-02 (all dashes)

Description:

Prescribe a "one time inspection" of the tail rotor hub and blade assembly P/N 109-0131-02 or P/N 109-8131-02

(all dashes) to check correct installation and for damages

(scratches, dents and/or spalling wear) on the tail

rotor trunnion assy P/N 109-0131-05 as called for by

referenced Bollettino Tecnico, as applicable,

in accordance with the procedures in there specified within

the term set forth under "compliance" of this AD.

*Il Certificato di Navigabilità dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la Prescrizione di Aeronavigabilità in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati. La effettuazione della Prescrizione di Aeronavigabilità deve essere annotata, a cura dell'Esercente, sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.*