



Positions successives et opérations d'entretien et de remise en état mineures et majeures
Successive location minor and major maintenance and overhaul operations

Unité ou société Contractor	Date Date	Positions Location	Fonctionnement Operation			Motif du mouvement (code, symptômes) - Travaux effectués - Pièces changées Reason for transfert (code and symptoms) - Accomplished work - Replaced parts
			Support Support	Partiel Partial	Total Total	
						Positions successives avant livraison avion, voir au recto rubrique n° 5 Successive location before A/C delivery - See front page box number 5
ECD	04/99	EC135P1/0091			new	INSTALLED  <i>log.</i>
ECD-DON	19.07.00	EC135P1/0091	213:40	213:40	213:40	Reason of the Removal: Modification ECD-DON LBA.0049 
<i>SEE LOG CARD N° 2</i>						

Positions successives et opérations d'entretien et de remise en état mineures et majeures
Successive location minor and major maintenance and overhaul operations

Unité ou société Contractor	Date Date	Positions Location	Fonctionnement Operation			Motif du mouvement (code, symptômes) - Travaux effectués - Pièces changées Reason for transfert (code and symptoms) - Accomplished work - Replaced parts
			Support Support	Partiel Partial	Total Total	
						Positions successives avant livraison avion, voir au recto rubrique n° 5 Successive location before A/C delivery - See front page box number 5
SEXTANT	20.10.00	Walshes	—	—	213^{ho}	Modifié Nov FM
ECO/Brazil	22.12.00	EC135P1/077	477,1	—	213^{ho}	installed RC TT: 477:10
HP LIBRAS	03/02/01	EC135P1/0077	814,2	—	550,6	REMOVED CONFORME ASD 135-31A-002 MEMORUM F.A.O. LIC.10575 CMCBP175



