



Positions successives et opérations d'entretien et de remise en état mineures et majeures
Successive location minor and major maintenance and overhaul operations

Unité ou société Contractor	Date Date	Positions Location	Fonctionnement Operation			Motif du mouvement (code, symptômes) - Travaux effectués - Pièces changées Reason for transfert (code and symptoms) - Accomplished work - Replaced parts
			Support Support	Partiel Partial	Total Total	
						Positions successives avant livraison avion, voir au recto rubrique n° 5 Successive location before A/C delivery - See front page box number 5
ECD	04/99	EC135P1/0091			new	INSTALLED  sig.
ECD-DON	19.07.00	EC135P1/0091	213:40	213:40	213:40	Reason of the Removal: Modification ECD-DON LBA.0049 
SEE LOG CARD N° 2						

Positions successives et opérations d'entretien et de remise en état mineures et majeures
Successive location minor and major maintenance and overhaul operations

Unité ou société Contractor	Date Date	Positions Location	Fonctionnement Operation			Motif du mouvement (code, symptômes) - Travaux effectués - Pièces changées Reason for transfert (code and symptoms) - Accomplished work - Replaced parts
			Support Support	Partiel Partial	Total Total	
						Positions successives avant livraison avion, voir au recto rubrique n° 5 Successive location before A/C delivery - See front page box number 5
SEXTANT EC0/Brazil HRLBRMS	20.10.00 22.12.00 03/12/01	Walshes EC135P1/077 EC135P1/0077	— 477,1 814,2	— — —	213 ^{no} 213 ^{no} 550,1	Modified Nov FM installed RC TT: 477:10 REMOVED CONFORM ASD 135-31A-002 MEMORUM F.A.O. LIC.10575 CML66975
