



STESEN UDARA MARITIM SUBANG

Tarikh Terima : 24 APR 2024

Jawatan	Tindak	Makluman
Ketua Stesen Udara Maritim Subang	✓	24/4
Ketua Skn. Amphibious		
Ketua Skn. Helikopter (AS365 N3)		
Ketua Skn. Helikopter (AW 139)	✓	
Ketua Seksyen Operasi		
Ketua Seksyen Pengurusan dan Kewangan		
Seksyen Teknikal	✓	
Seksyen Logistik		
Seksyen Pengurusan Aset		
Seksyen Pengurusan Data / Risik		
Pegawai Keselamatan Penerbangan		
Pegawai Keselamatan		
Pegawai ICT		
Unit Selenggara Bangunan		

CATITAN :

Summary of review : Sila ambil maklum. TQ.

JATKUASAAN MARITIM MALAYSIA
DALAM NEGERI
One IOI Square

AYA



Tel +603-8995 7000
Fax +603-8941 4000
Web http://www.mmea.gov.my

Ruj. Kami : APMM.COU.600.13/2/8 Jil 3 – (25)

Tarikh : 24 Apr 2024

**SAMAAN ONE TIME INSPECTION (OTI)
ONTROL DAN ENGINE PESAWAT STATE
CRAFT (SRA) AW139 AGENSI
MARITIM MALAYSIA (APMM)**

a saya diarah menarik perhatian tuan mengenai

tentang kejadian perlenggaran pesawat AS355 M milik Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) mana mengakibatkan kesemua 10 orang kru telah terbunuh.

3. Rontetan kejadian tersebut, pihak Directorate General Technical Airworthiness (DGTA) telah mengeluarkan kenyataan yang mana hasil siasatan awal mendapati punca kejadian tersebut adalah berpunca dari *human error* dan tidak melibatkan dari sudut teknikal. Kebenaran untuk mengoperasikan SRA AW139 kepada operator terlibat telah pun diberikan. Walau bagaimanapun, siasatan masih lagi dijalankan bagi mencari punca sebenar insiden tersebut.

4. Sehubungan dengan itu, pihak APMM merasakan terdapat keperluan bagi pihak Approved Maintenance Organization (AMO) SRA AW139 APMM melaksanakan OTI ke atas semua SRA AW139 APMM. Pemeriksaan mestilah tertumpu pada bahagian *flight control* dan *engine* pesawat. Pengoperasian semula SRA AW139 APMM akan ditentukan berdasarkan hasil OTI tersebut.

5. Sekian, untuk makluman dan tindakan pihak tuan selanjutnya.

Terima kasih.



Ruj. Kami : APMM.CO.U.600.13/2/8 Jil 3 – (25)

Tarikh : 24 Apr 2024

LIHAT AGIHAN

Tuan,

KEPERLUAN PELAKSANAAN ONE TIME INSPECTION (OTI) BAHAGIAN FLIGHT CONTROL DAN ENGINE PESAWAT STATE REGISTERED AIRCRAFT (SRA) AW139 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM)

Dengan segala hormatnya saya diarah menarik perhatian tuan mengenai perkara dan rujuk di atas.

2. Umum mengetahui tentang kejadian perlanggaran pesawat AS355 Fennec dan AW139 HOM milik Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) pada 23 April 2024 yang mana mengakibatkan kesemua 10 orang kru pesawat dan penumpang telah terbunuh.
3. Rentetan kejadian tersebut, pihak Directorate General Technical Airworthiness (DGTA) telah mengeluarkan kenyataan yang mana hasil siasatan awal mendapati punca kejadian tersebut adalah berpunca dari *human error* dan tidak melibatkan dari sudut teknikal. Kebenaran untuk mengoperasikan SRA AW139 kepada operator terlibat telah pun diberikan. Walau bagaimanapun, siasatan masih lagi dijalankan bagi mencari punca sebenar insiden tersebut.
4. Sehubungan dengan itu, pihak APMM merasakan terdapat keperluan bagi pihak Approved Maintenance Organization (AMO) SRA AW139 APMM melaksanakan OTI ke atas semua SRA AW139 APMM. Pemeriksaan mestilah tertumpu pada bahagian *flight control* dan *engine* pesawat. Pengoperasian semula SRA AW139 APMM akan ditentukan berdasarkan hasil OTI tersebut.
5. Sekian, untuk makluman dan tindakan pihak tuan selanjutnya.

Terima kasih.

'MALAYSIA MADANI'
'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'
'MENGAWAL, MELINDUNG, MENYELAMAT'

Saya yang menjalankan amanah,



(LAKSAMANA PERTAMA MARITIM SYED ISLAM BIN SHAHAJAM)

Pengarah
Bahagian Operasi Udara
bp Ketua Pengarah

Agihan:

Ketua
Stesen Udara Maritim Subang

Ketua
Skuadron AW139
Stesen Udara Maritim Subang

Senior Maintenance Manager
Galaxy Aerospace Malaysia

Makluman:

Dalam:

Ketua Pengarah
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)

Pengarah
Bahagian Kejuruteraan

DAR AW139

Luar:

AMMACE AW139