

**AVP-AERO VOO DE PORTUGAL**

Avionics MRO Repair Facility / EASA Repair Station PT.145.039
 Rua Salvador Allende Nº 3 - 2º Piso, 2685-114 Sacavém - Portugal
 Tel: +351 219 411 208 Fax: +351 219 411 210
www.avp.com.pt email: avp@avp.com.pt
 VAT: PT503975249 D-U-N-S: 337835826 CAGE/CORG: P3082

COTAÇÃO Nº

Quotation Nº

20224062R

Page 1-2

V. Ref./ Your Ref:	MMA-22-414	Data/Date:	2-Dec-22		
Para/To:	GALAXY AEROSPACE (M) SDN BHD				
Ao Cuidado/ Attn of:	Mohd Ainol Ma'az Malek	Assunto/ Subject	Repair Quote		
#	Peça número Part Number	Descrição Description	NNA/NSN	NS/SN	Condição Condition
01	C16158AA	14 DATA INDICATOR	N/A	1036	Repair

2A. Avaria Reportada pelo Cliente/ Description of Discrepancy Reported by Client A.1- PAGE 2

B. Descrição da Avaria feita pela AVP/ Description of Discrepancy found by AVP B.1- PAGE 2

C. Teste de inspeção e de bancada/ Bench test of unit 450.00 €
 (em caso de rejeição do orçamento este é o valor até à data presente) * Broker and Customs Fee 205.31 €
 (In case of rejection this is the value at the present date)

D. Abertura e desmontagem da unidade/ Open and dismount Instrument 0.00 €

E. Reparação e revisão da unidade/ Repair and Revision to Latest Configuration .00 €

F. Montagem, pintura, teste final e calibração/ 1050.00 €
 Assemble, retest, paint and calibrate to T.O Standards

G. Material substituído/ Material Replaced:

Description	
G.1 Material in page 2	0.00 €
Broker and Custom Fees	Included in point C

Valor Final
Final Value 1705.31 €

Discount 0.00 €

IVA 23%
Taxes 0.00 €

Valor Final Com Iva
Final Value With Taxes 1705.31 €

H.Garantia/ Warranty: O valor monetário usado é o Euros.
Currency quoted in euros.

1 Year warranty against work done and parts replaced from date of Certificate

I. Entrega/ Delivery:

5 working days after quote approval

J. Observações/ Observations:

Payment 30 Days Net

The quote is valid for **90 days**.

The unit is sent with **Certificate of Conformance and Component Condition Report.**

Aprova/ Approved _____

Assinatura:
Signature

Não Aprova/ Disapproved _____

Entregar Como Está/ Return As Is _____

**AVP-AERO VOO DE PORTUGAL**

Avionics MRO Repair Facility / EASA Repair Station PT.145.039
Rua Salvador Allende Nº 3 - 2º Piso, 2685-114 Sacavém - Portugal
Tel: +351 219 411 208 Fax: +351 219 411 210
www.avp.com.pt email: avp@avp.com.pt
VAT: PT503975249 D-U-N-S: 337835826 CAGE/CORG: P3082

COTAÇÃO Nº

Quotation Nº

20224062R

Page 2-2

V. Ref./ Your Ref:	MMA-22-414	Data/Date:	2-Dec-22		
Para/To:	GALAXY AEROSPACE (M) SDN BHD				
Ao Cuidado/ Attn of:	Mohd Ainol Ma'az Malek	Assunto/ Subject	Repair Quote		
#	Peça número Part Number	Descrição Description	NNA/NSN	NS/SN	Condição Condition
01	C16158AA	14 DATA INDICATOR	N/A	1036	Repair

A.1 Avaria Reportada pelo Cliente/ Description of Discrepancy Reported by Customer

01-MGB OIL PRESSURE INDICATOR FLUCTUATED.

B.1 Avaria detectada pela AVP/ Description of defects found by AVP

01- Oscilator PCB with malfunction.

C.1 Teste de inspeção e de bancada/ Bench Test of unit

01-Unit requires to be open if needed, cleaned, repaired, painted if needed and tested to go back to work.

G.1 Material – Details

Part Number	Description	Qty	Unit Price	Total Price
NS00515R00FE12	Resitor	2	Included in repair Price	Included in repair Price
	Customs/shipping fees	1	205.31 €	205.31
			Total	205.31 €