



AVP-AERO VOO DE PORTUGAL

Avionics MRO Repair Facility / EASA Repair Station PT.145.039
 Rua Salvador Allende Nº 3 - 2º Piso, 2685-114 Sacavém - Portugal
 Tel: +351 219 411 208 Fax: +351 219 411 210
 www.avp.com.pt email: avp@avp.com.pt
 VAT: PT503975249 D-U-N-S: 337835826 CAGE/CORG: P3082

Orçamento N°

Quote N°

20244390R

Page 1-2

V. Ref./ Your Ref:	GAM/CIPL/24/011	Data/Date:	5-Mar-24		
Para/To:	GALAXY AEROSPACE (M) SDN BHD				
Ao cuidado/ Attn of.	Izzati Azmi	Assunto/ Subject	Repair Quote		
#	Peça número Part Number)	Descrição Description	NNA/NSN	NS/SN	Condição Condition
01	454-00158-000	VERTICAL GYRO	6615-14-364-9339	5138	Overhaul

. Avaria Reportada pelo Cliente/ Description of Discrepancy Reported by Client	
B. Descrição da Avaria feita pela AVP/ Description of Discrepancy found by AVP	B.1- PAGE 2
C. Teste e Inspeção / Reparação / Revisão Geral / Inspection and Test / Repair / Overhaul	4400.00 €
D. Material substituído/ Material Replaced:	
	Description
	D.1 Material in page 2
	Broker and Custom Fees
	Included in point C
	Soma
	Sum
	5900.00 €
	Desconto
	Discount
	0.00 €
	Valor Final
	Final Value
	5900.00 €
	IVA 23%
	Taxes
	0.00 €
	Valor Final Com Iva
	Final Value With Taxes
	5900.00 €
E. Garantia/ Warranty:	O valor monetário usado é Euro
	Currency quoted in Euros
1 ano sobre a data do certificado	
1 year from date of Certificate	
Garantia é sobre o trabalho realizado e componentes substituídos	
Warranty covers work done and parts replaced	
F. Entrega/ Delivery:	
Ex Works	
10 dias após aprovação	
10 days after approval	
G. Observações/ Observations:	
Pagamento – Proforma Invoice	
Payment – Proforma Invoice	
Orçamento válido por 90 dias	
Quote is valid for 90 days	
Acompanha a unidade Certificado de Conformidade e Relatório de Reparação	
The unit is sent with Certificate of Conformity and Repair Report	


Assinatura:
Signature

Aprovado por
Approved and proceed by:

5900.00 €

Entregar Como Está/
Return As Is

750.00 €

		AVP-AERO VOO DE PORTUGAL Avionics MRO Repair Facility / EASA Repair Station PT.145.039 Rua Salvador Allende Nº 3 - 2º Piso, 2685-114 Sacavém - Portugal Tel: +351 219 411 208 Fax: +351 219 411 210 www.avp.com.pt email: avp@avp.com.pt VAT: PT503975249 D-U-N-S: 337835826 CAGE/CORG: P3082		Orçamento N° Quote N° 20244390R Page 2-2	
V. Ref./ Your Ref:		GAM/CIPL/24/011	Data/Date:		5-Mar-24
Para/To:		GALAXY AEROSPACE (M) SDN BHD			
Ao cuidado/ Attn of.		Izzati Azmi	Assunto/ Subject		Repair Quote
#	Peça número Part Number)	Descrição Description	NNA/NSN	NS/SN	Condição Condition
01	454-00158-000	VERTICAL GYRO	6615-14-364-9339	5138	Overhaul

A.1 Avaria Reportada pelo Cliente/ Description of Discrepancy Reported by Customer

01-.EHSI N°2 OFFSET 10º UP.

B.1 Avaria detectada pela AVP/ Description of defects found by AVP

- 01- Pitch without reaction.
- 02- Electrolytic switch is broken, unit is full of liquid.
- 03- Does not erect slowly in pitch and process
- 04- Unit requires to be clean and parts replaced
- 05- Unit requires to be OHC.

C.1 Teste de inspeção e de bancada/ Bench test of unit

- 01- Unidade necessita de ser aberta / Unit requires to be open
- 02- Desmontada / Disassembled
- 03- Localizar avaria / Malfunction found
- 04- Limpeza / Clean
- 05- Substituir componentes / Parts replaced
- 06- ~~Reparação~~/Revisão Geral/~~Repaired~~/ Overhauled
- 07- Ajustes / Adjustements
- 08- Lubrificação / Lubricated
- 09- Montagem / Assembled
- 10- Pintura se necessário / Painted if needed
- 11- Teste Funcional / Functional Test
- 12- Valores registados / Values Registered
- 13- Inspeção Final para regressar ao trabalho / Final Inspection to go back to work.

D.1 Material – Details

Part Number	Description	Qty	TAT	Unit Price	Total Price
15031-180	Electrolytic switch	2	5	750.00 €	1500.00 €
				Total	1500.00 €

Material with 0.00 € is already included in the repair/Overhaul price