



AVP-AERO VOO DE PORTUGAL

Avionics MRO Repair Facility / EASA Repair Station PT.145.039
Rua Salvador Allende Nº 3 - 2º Piso, 2685-114 Sacavém - Portugal Tel: +351 219 411 208
Fax: +351 219 411 210
www.avp.com.pt email: avp@avp.com.pt
VAT: PT503975249 D-U-N-S: 337835826 CAGE/CORG: P3082

Orçamento N°

Quote N°

20244581R3-3

Page 1-2

V. Ref./ Your Ref: 2030R24

Data/Date

15/10/2024

Para/To: GALAXY AEROSPACE (M) SDN BHD

Ao cuidado/ Attn of: Izzati Azmi

Assunto/ Subject

Repair Quote

#	Peça número Part Number	Descrição Description	NNA/NSN	NS/SN	Condição Condition
01	58057-85	GYRO COMPASS	6605-14-433-6921	5006	Reparação/repaired

A. Avaria Reportada pelo Cliente/ Description of Discrepancy Reported by Client

B. Descrição da Avaria feita pela AVP/ Description of Discrepancy found by AVP

B.1- PAGE 2

C. Reparação/repaired

€ 3 000,00

D. Material substituído/ Material Replaced:

Description

D.1 Material in page 2

€ -

Broker and Custom Fees

Included in point C

Soma / Sum € 3 000,00

Desconto / Discount € -

Valor Final / Final Value € 3 000,00

IVA / Taxes 23% € -

Valor Final Com Iva / Final Value With Taxes € 3 000,00

O valor monetário usado é Euro

Currency quoted in Euro

E. Garantia/ Warranty:

1 ano sobre a data do certificado / 1 year from date of Certificate

Garantia é sobre o trabalho realizado e componentes substituídos / Warranty covers work done and parts replaced

F. Entrega/ Delivery:

Fob AVP

10 Dias após aprovação / Days after approval

G. Observações/ Observations:

Pagamento/ Payment Proforma Invoice

Orçamento válido em dias/ Quote Valid in days - 90 days

Repair/Maintenance activities according to: 34-71-01-4 Rev. 14 dated May 15/08

Acompanha a unidade certificado de Conformidade ISO9001 e Relatório de Reparação

The unit is sent with ISO9001 Certificate of Conformity and Component Condition Report.

Assinatura:
Signature

Bruno Morais



Aprova do por
Approved and proceed by:

€ 3 000,00



Entregar Como Está/
Return As Is

€ 750,00



AVP-AERO VOO DE PORTUGAL

Avionics MRO Repair Facility / EASA Repair Station PT.145.039
Rua Salvador Allende Nº 3 - 2º Piso, 2685-114 Sacavém - Portugal Tel: +351 219 411 208
Fax: +351 219 411 210
www.avp.com.pt email: avp@avp.com.pt
VAT: PT503975249 D-U-N-S: 337835826 CAGE/CORG: P3082

Orçamento Nº

Quote Nº

20244581R3-3

Page 2-2

V. Ref./ Your Ref: 2030R24

Data/Date:

15/10/2024

Para/To: GALAXY AEROSPACE (M) SDN BHD

Ao cuidado/ Attn of: Izzati Azmi

Assunto/ Subject

Repair Quote

#	Peça número Part Number	Descrição Description	NNA/NSN	NS/SN	Condição Condition
01	58057-85	GYRO COMPASS	6605-14-433-6921	5006	Reparação/repai

A.1 Avaria Reportada pelo Cliente / Description of Discrepancy Reported by Customer

Nº Relatório Deficiência Cliente/Defect Customer Report UNSERVICEABLE PINK LABEL GALAXY AEROSPACE.

EFCS pilot side Display Heading incorrect.

B.1 Avaria detectada pela AVP/ Description of defects found by AVP

Electronic board is off

C.1 Teste de inspeção e de bancada/ Bench test of unit

Unidade necessita de ser aberta / Unit requires to be open

Desmontada / Disassembled

Localizar avaria / Malfunction found

Substituir componentes / Parts replaced

Reparação/repai

Lubrificação se necessário / Lubricated if needed

Ajustes / Adjustments

Montagem / Assembled

Pintura se necessário / Painted if needed

Teste Funcional / Functional Test

Valores registados / Values Registered

Inspeção Final para regressar ao trabalho / Final Inspection to go back to work.

D.1 Material – Details

Part Number	Description	Qty	TAT	Unit Price	Total Price
2N2905	Transistor	1	5	0,00 €	0,00 €
LM741H	C.I.	2	5	0,00 €	0,00 €
CTS4-6V3-47MM	ELECTROLITIC CAPACITOR	3	5	0,00 €	0,00 €
Material with € 0.00 is already included in the repair/Overhaul price				Total	0,00 €